

# ڪوارزاسٽون ڪرشنگ ۽ گرائينڊنگ

ڪارڪنن جي زندگيءَ لاءِ خطري جو سبب



ڪوارزاسٽون ڪرشنگ ۽ گرائينڊنگ دوران پيدا ٿيندڙ مٽي ڊوڙ خطرن ٺاهڻ، پيشه ورانه بيماريون (Hazardous Occupational Disease)

مثال طور سيلڪوسز (ڦڙن جو ڪينسر) جو سبب بڻجن ٿيون، جنهن سان موت واقع ٿي سگهي ٿو.

## حفاظتي تدبيرون:

- ◀ سيلڪوسز سان گڏجي ذريعي ڦڙن کي ناڪار آبهائي سگهي ٿي، تنهنڪري منهن ۽ نڪ تي مناسب ماسڪ جو استعمال ضروري.
- ◀ سموري پيداواري عمل ۽ مشينري کي ٽيڪنڪلني بيمارن تي محفوظ طريقو نه جهڙن طور، مرادو مٿان نه ٿئي.
- ◀ مزدورن کي جھڙڪڻ حفاظتي تبديلي کانسواءِ خطر طون لاءِ ڇڏو وڃي نه اچي. خطر طون کان حفاظت اختيار ڪرڻ.
- ◀ ٿوري مفاد خاطر پنهنجي زندگي کي خطري ۾ نه وجهو.
- ◀ خطر طون ڀرائي جيڪي تي مناسب سينيٽي سائين ۽ سينيٽي پوسٽر لڳايو.
- ◀ حفاظتي تبديليون اختيار طون کانسواءِ ان عمل کي جاري رکڻ قانوني ذميو آهي، جنهن لاءِ ماڻهن تي ڏنڊ ۽ قيد جي سزا آهڻي ٿي سگهي ٿي.
- ◀ مٽي طون مان خاص طور تي سان بيماري (Silicosis) وڃي سڌو خطر طون.
- ◀ سيني ڊز هٿ جي باقائده کي سان ترميم طون وڃي ۽ انهن کي سيلڪوسز جي خطر طون کان بچائڻ ضروري آهي.

**ياد رکڻو!** جيڪڏهن اها سيلڪوسيا واري جي ڊوڙ آهي ته اها عام ڊوڙ نه آهي.

**ياد رکڻو:**  
ڪارڪنن جي زندگي جو تحفظ اوهان جي ذميواري آهي.

حفاظتي تدبيرون اختيار ڪريو  
پنهنجي ۽ ڪارڪنن جي زندگي کي محفوظ بچايو

ڪنهن به قسم جي شڪايتن جي صورت ۾ ڊائريڪٽوريٽ آف ليبر ويلفيئر سنڌ 021-99204558 تي آفيس وقتن ۾ رابطو ڪريو.

محنت ۽ انساني وسيلن جو کاتو، حڪومت سنڌ



INF/KRY/0990/15